

# 附件

## 北京市顺义区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
8-T008-BJ	7月23日	北京	顺义区	林河工业开发区林河南大街路南	北京安道拓汽车部件有限公司(原名北京江森汽车部件有限公司)	现场检查时企业未生产。存在问题:浇铸和脱膜工序未安装 VOCs 治理设施, 废气直排。	116° 65' 57.60"	40° 08' 20.39"
8-T009-BJ	7月23日	北京	顺义区	仁和镇林河南大街15号	北京瑞延汽车饰件有限公司	现场检查时企业未生产。存在问题:该公司3台高压注塑机热熔工段未安装 VOCs 治理设施, 废气直排。	116° 69' 09.70"	40° 08' 70.66"
8-T010-BJ	7月23日	北京	顺义区	天竺空港工业区 A 区天柱路5号	广东松下环境系统有限公司北京分公司	现场检查时企业正在生产。存在问题:该公司注塑工段的13台竖式注塑机和3台卧式注塑机未安装 VOCs 治理设施, 废气直排。	116° 55' 72.47"	40° 07' 88.19"
8-T011-BJ	7月23日	北京	顺义区	林河工业开发区顺通路55号	延锋海纳川汽车饰件系统有限公司	现场检查时企业未生产。存在问题:4台注塑机未安装 VOCs 治理设施, 废气直排。	116° 65' 17.68"	40° 83' 87.2"
8-T042-BJ	8月8日	北京	顺义区	北京市顺义区马坡地区办事处石家营村	北京励耕家具有限公司	现场检查时, 该公司正在生产。存在的问题: 喷塑工段未安装 VOCs 治理设施, 废气直排。	116° 62' 00.52"	40° 19' 32.77"
8-T043-BJ	8月8日	北京	顺义区	北京市顺义区杨镇地区纵二路8号双层标准厂房	北京中新泰合电子材料科技有限公司	现场检查时该公司未生产。存在的问题: 炼胶工段未安装 VOCs 治理设施。	116° 84' 91.72"	40° 16' 37.67"